


dettagli veicolo

VIN	NMTKZ3BX0 0R147196	Marca	TOYOTA	Data di manutenzione	-
Targa	FP561RF	Modello	C-HR BULK 1.8h (122cv) E-Cvt Business	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	01/04/2018	Anno	2018	Colore esterno	DARK GREY MET
Contachilometri	27 046 km	Cilindrata	1798	Colore interni	Nero
Carburante	-	Versione	Monovolume	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	5	Cambio	Automatico	CO2	-
Porte	5	Marce	-		

Dettagli Ispezione

Data perizia	12/07/2021	Ispezione loc.	ESCARGO UO CN
--------------	------------	----------------	---------------



Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Sistema di navigazione	✓
Fendinebbia	✓
Cerchi in lega	✓

Elemento rimovibile

--

Documento tecnico















Seconda chiave	✓
Prima chiave	✓
Carta di circolazione	✓

Pneumatici

Dunlop 215/60/17 V Estate 4.0 mm		Dunlop 215/60/17 V Estate 4.0 mm	
Dunlop 215/60/17 V Estate 5.0 mm		Dunlop 215/60/17 V Estate 5.0 mm	

Esterni

1		Componente	Paraurti	2		Componente	Cofano anteriore
		Posizione	Anteriore			Posizione	-
		Danno	Riga			Danno	Ammaccato
		Intensità	-			Intensità	-
		Operazione	Riparazione			Operazione	Riparazione

3		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parafango</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Parafango	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Riparazione	4		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega 17"</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega 17"	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Parafango																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Cerchio in lega 17"																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
5		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Riparazione	6		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Ammaccato-vernice incisa</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>Diametro (mm) > 40</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Ammaccato-vernice incisa	Intensità	Diametro (mm) > 40	Operazione	Riparazione
Componente	Porta																								
Posizione	Anteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Porta																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Ammaccato-vernice incisa																								
Intensità	Diametro (mm) > 40																								
Operazione	Riparazione																								
7		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega 17"</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega 17"	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Forfait Riparazione	8		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parte inferiore paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Parte inferiore paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Cerchio in lega 17"																								
Posizione	Posteriore sinistro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
Componente	Parte inferiore paraurti																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								
9		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Portello</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Portello	Posizione	-	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Accettabile	10		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega 17"</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega 17"	Posizione	Posteriore destro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Portello																								
Posizione	-																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Cerchio in lega 17"																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
11		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Scheggia</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore destro	Danno	Scheggia	Intensità	-	Operazione	Accettabile	12		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Difetti di esecuzione</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore destro	Danno	Difetti di esecuzione	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Porta																								
Posizione	Posteriore destro																								
Danno	Scheggia																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
Componente	Porta																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Difetti di esecuzione																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
13		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio in lega 17"</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Forfait Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Cerchio in lega 17"	Posizione	Anteriore destro	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Forfait Riparazione	14		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Parabrezza</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Scheggia</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Accettabile</td></tr> </table>	Componente	Parabrezza	Posizione	-	Danno	Scheggia	Intensità	-	Operazione	Accettabile
Componente	Cerchio in lega 17"																								
Posizione	Anteriore destro																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Forfait Riparazione																								
Componente	Parabrezza																								
Posizione	-																								
Danno	Scheggia																								
Intensità	-																								
Operazione	Accettabile																								
15		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Riparazione</td></tr> </table>	Componente	Paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Riga	Intensità	-	Operazione	Riparazione	16		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Supporto targa</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Rotto</td></tr> <tr><td>Intensità</td><td>-</td></tr> <tr><td>Operazione</td><td>Sostituzione</td></tr> </table>	Componente	Supporto targa	Posizione	Anteriore	Danno	Rotto	Intensità	-	Operazione	Sostituzione
Componente	Paraurti																								
Posizione	Posteriore																								
Danno	Riga																								
Intensità	-																								
Operazione	Riparazione																								
Componente	Supporto targa																								
Posizione	Anteriore																								
Danno	Rotto																								
Intensità	-																								
Operazione	Sostituzione																								